



Fietseling Oostende

Fietsersbond
Oostende




WF2410-172-O

Melding verbinding fietspad Koningin Astridlaan


De overgang van het fietspad aan het kruispunt Koningin Astridlaan - Koninginnelaan richting Mariakerke is als gevaarlijk te bestempelen.

De fietspaden hebben geen aansluiting en de fietser moet op eigen risico zonder rugdekking de baan oprijden.

Fietseling Oostende vraagt om een veilige verbinding van het fietspad.



Het fietspad stopt plots en iets verder start er een suggestiestrook. Normaal hebben fietsers voorrang op het verkeer dat van rechts komt, maar het fietspad loopt niet door. Het zou beter zijn om het fietspad te laten doorlopen.



Hier moet de fietser de baan op om verder te rijden. En dit zonder rugdekking of een rode strook op de baan! Een veilige aansluiting van het fietspad zou een grote verbetering vormen voor de fietser.



Ons antwoord 05-06-2023:

We wensen ons te excuseren voor het laattijdige antwoord.

Dienst Mobiliteit heeft uw melding verder onderzocht. Zij wonnen advies in de bij Lokale Politie.

Er zal een aanpassing gebeuren onder de vorm van belijning om de overgang veiliger te maken voor fietsers. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Werkgroep Fietseling stuurde een herinnering (okt 2024).

Ons antwoord 05-11-2024:

Team Mobiliteit heeft uw melding onderzocht. Zij geven mee dat de belijning oorspronkelijk op de planning stond. Naar aanleiding van mogelijke toekomstige heraanleg plannen werd de belijning echter nog niet uitgevoerd. Zij bekijken samen met andere diensten hoe de site van het oude zwembad wordt ingevuld. De dienst volgt dit verder op.