



# Melding Schilderstraat fietspad

## Oktober 2024

Werkgroep Fietseling stelt vast dat er regelmatig een auto of bestelwagen op het fietspad parkeert.

**Werkgroep Fietseling vraagt om een betonnen varkensrug op de parkeerstrook aan te brengen zodat de bestuurder weet hoe ver hij mag staan op de parking.**




**Fietseling Oostende**

**Fietsersbond**  
Oostende

# Melding Schilderstraat fietspad



Fietseling Oostende



# Melding Schilderstraat fietspad



Fietseling Oostende



# Melding Schilderstraat fietspad



Fietseling Oostende



# Melding Schilderstraat fietspad



Fietseling Oostende



Antwoord van de stad Oostende op 31-10-2024

**Ons antwoord:**

Wij danken u voor uw suggestie.

Team Mobiliteit heeft uw voorstel onderzocht. Zij geven aan dat een biggenrug hier geen oplossing zal bieden. Dit doordat de neus van voertuigen vaak nog voorbij deze biggenruggen komen. De parkeervakken hebben de correcte afmetingen. Vandaar dat wij uw melding aan de Lokale Politie hebben bezorgd met het oog op handhaving.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.