



Fietseling Oostende

Melding ingang winkelcentrum Torhoutsesteenweg

Werkgroep Fietseling oostende stelt vast dat bij het winkelcentrum langs de Torhoutsesteenweg de in- of uitgang van het domein voor voetgangers en fietsers niet ideaal is. Voetganger moeten soms tussen de wachtend auto's lopen of fietsers die voorbijsteken in het vak voor de auto's die het domein oprijden.

Werkgroep Fietseling vraagt:

1. Voor de voetgangers en fietsers aan bij de zijden van de ingang van het domein aan de Torhoutsesteenweg een ingang speciaal voor de voetganger en fietser.
2. Het voetpad voor de ingang te herstellen en laten doorlopen voor de ingang.



Fietsers zoeken een weg om het domein te verlaten of voor te bezoeken.



De voetganger moet hier soms wachten om verder te kunnen wandelen of ze lopen op het fietspad. Het voetpad is beschadigd!
Een doorlopend voetpad zou beter en veiliger voor de voetgang zijn!



Aan de in – uitgang van het winkelcentrum kan het druk zijn. Waar moet je als voetganger of fietser staan of rijden om het domein te verlaten via de Torhoutsesteenweg?



Ons antwoord:

We merken dat u nog geen antwoord mocht ontvangen. We wensen ons hiervoor alvast te excuseren.

Wij bezorgden uw melding op 9 september 2024 aan de bevoegde dienst.

Wij vernemen van dienst Openbaar Domein dat zij op de hoogte zijn van de onderbreking van het voetpad ter hoogte van de in- en uitrit van deze parking. Zij nemen dit op in de planning om na te zien en het nodige te doen.

